



## 湖南科技大学三届三次教代会代表提案办理反馈表

办理单位	后勤处	协助单位	基建处
提案名称	防止高空坠物的建议—以北校区东苑九栋为例		立案编号 <b>25</b>
提案办理情况	<p>2018年4月8日，第三届双代会专门委员会提案委员会向后勤转交了立案编号为25的“防止高空坠物的建议”。提案反应：北校区东苑9栋及其它栋存在外墙瓷砖或水泥块经常有坠落情况，对过往行人、车辆造成极大的安全隐患。要求全面进行检查、维修并采取相应防范措施，确保人身和财产安全。</p> <p>上述问题在第二届双代会上有代表呈交了提案，会议同意立案。后勤处收到提案后，安排专业技术人员进行了现场踏勘，制定了维修方案和预算，并提交后勤监管小组会议进行了审议。在处理该提案期间，东苑9栋和其它3栋（西苑15、16、17栋）教博楼还处于质量保修期内，后勤监管小组建议由基建处负责与原施工单位协调并进行相应维修，原施工单位在其责任范围内进行了相应维修处理，剩余的绝大部分不属于其责任范围，故没有彻底处理存在的安全隐患。</p> <p>今年，双代会代表再次将此问题作为提案呈报，并且提案委员会同意立案交由后勤处办理。按照去年商定的维修方案是：搭设脚手架、凿除外墙面瓷砖、进行粉刷、油漆装饰线条等。每栋房屋维修费用概算35万元左右，合计费用约140万元。</p> <p>9月20日，后勤监管小组会议对此议题进行了审议，基建处负责人吴建军处长列席了会议。会议明确：由基建处、后勤处共同研制维修方案，报学校相关会议审批。</p> <p style="text-align: right;">负责人签名(公章): </p>		
分管校领导意见	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p style="text-align: right;">签名:  18年11月2日</p>		

注：请于2018年10月10日前将此表交至校工会办公室并发送至 [445093709@qq.com](mailto:445093709@qq.com)